


Таблица 2

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|--|--------------------------------|
| 1) | Суммометр вкладки базисных створок дверей кабины | ГОСТ 53783 прим. 13 до 25.12 2018 | |
| 2) | Зазор между обрешеткой кабины и створкой дверей кабины = 15мм. (допускается не более 20мм.) | ГОСТ 53783 прим. 13 до 25.12. 2018 | |
| 3) | Прогиб штурвала на кабле (зп. фиксатор) ружонке реборки. | ГОСТ 53783 прим. 13 до 25.12 2018 | |
|  | | | |

* - заполняется в формате - до «__» 2018г.

Рекомендации

Специалист



(подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

(подпись)

(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»