



Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

191028 г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42 лит. А, тел/факс: (812) 579-61-09, т.: (812) 272-50-63,

E-mail: lifttes@mail.ru, ИНН/КПП 7825494120/784101001

Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛХ20 выдан Федеральной службой по аккредитации.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.01.2016г.

Акт № 17 - 001/12 - 2020

периодического технического освидетельствования лифта

«08» Декабря 2020г.

Мною, специалистом Курьяновым И.С. Ф.И.О.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Просто Лифт" мастер ул. Аносова И.С. наименование организации, должность, Ф.И.О.

и представителя владельца лифта ТСЖ "ТСЖ - Тоголда - 1" пригласитель Комарковой О.П. наименование организации, должность, Ф.И.О.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: (зав./учет./рег.) 120373, 363006 (ул.)

Адрес установки: сек. обш. г. Приозерск ул. Тоголда, дом 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

* - заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

* - заполняется в формате - до «__» _____ 2020г.

Рекомендации

Специалист _____ / [Подпись: Пармамов В.С.] / (Ф.И.О.)



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / [Подпись: Комарикова О.П.] / (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации _____ / [Подпись: Аносов М.С.] / (Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»