ТЭС

Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

191028 г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42 лит. А, тел/факс: (812) 579-61-09, т.: (812) 272-50-63,
E-mail: lifttes@mail.ru, ИНН/КПП 7825494120/784101001
Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛХ20 выдан Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.01.2016г.

Акт № 13 - 001/12- 2019
периодического технического освидетельствования лифта

«10» декабря 2019г.

Мною, специалистом Павловым С.А._____,
Ф.И.О.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «ПростоЛИФТ» мастера уч. Аносова М.С._____
наименование организации, должность, Ф.И.О.

и представителя владельца лифта ТСЖ «ТСЖ-Гоголя-1» председателя правления Комарковой О.П.
наименование организации, должность, Ф.И.О.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: (зав./учет./рег.) 120373, 043826

Адрес установки: Лен. обл. г. Приозерск. ул. Гоголя, дом 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

* - заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нет предупредительной надписи на двери машинного помещения	ГОСТ Р 53780-2010 п. 4.3 а	До ТР
2	Не горит лампа аварийного освещения кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До ТР
3	Течь масла через уплотнители редуктора лебедки	ГОСТ Р 53780-2010 п. 4.3 а	До ТР
4	Зазор между обрамлением Д.К. и створками дверей кабины =10 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п. 4.3 а	До ТР
5	Прогиб направляющих кабины по всей шахте	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.2.3	До ТР
6	Отсутствует защитное зануление видимым проводником корпуса контакта СПК установленного на кабине	1.7.76, 1.7.78 ПУЭ	До ТР

* - заполняется в формате – до «__»_____2019г.

Рекомендации

Устранить нарушения указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист _____ / Павлов С.А. /
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

ИКЦ «Техэксперт сервис» Специалист ИЦ

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

_____ / Комаркова О.П./
(подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации

_____ / Аносов М.С./
(подпись) (Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»