


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



197372 Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.26, корп.1  
лит.А, помещеник 35Н

тел.431-80-53  
ф. 431-80-55

«26» 02 2015г.

Исх. № 12

В Государственную Жилищную инспекцию

Санкт-Петербурга

ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» настоящим письмом уведомляет об устранении нарушений, выявленных 12.02.2015 г. при проверке, находящихся в управлении жилых домов по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 26, кор. 1; Богатырский пр., дом 24, кор. 1; Богатырский пр., дом 22, кор. 1, а именно:

фасады зданий очищены от обрывков бумаги и несанкционированных надписей;

очищен газон и вымыто оконное заполнение подвального помещения дома 26, кор.1;

устранена скользкость на отдельных участках тротуара у жилых домов 24, к.1 и 22, кор.1;

территории контейнерных площадок очищены, осуществляется постоянный контроль за своевременным вывозом контейнеров по мере их наполнения.

Вместе с тем прошу принять во внимание то обстоятельство, что конструкции контейнерных площадок, а так же территории на которых они установлены, не являются принадлежностью ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ». Сбор и утилизацию твёрдых бытовых отходов ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» осуществляет посредством установки 3-х контейнеров V=6 м3 на 3-х общеквартальных контейнерных площадках, предназначенных для сбора КГМ так же от прилегающих жилых домов по адресу: ул. Стародеревенская дом 21, кор.1; дом 19, кор.4; дом 19, кор.3; дом 19, кор.2; ул. Гаккелевская дом 20, кор.1; дом 20, кор.3; дом 20, кор.4; дом 18, кор.3. Построенные в процессе застройки квартала типовые конструкции контейнерных площадок, не позволяют полностью разместить в их габаритах контейнеры V=6 м3, вследствие чего часть контейнера выступает за габариты ограждения. Возможность корректного размещения контейнера V= 6 м3 в габаритах конструкции контейнерной площадки часто осложняется наличием припаркованного в её зоне личного автотранспорта граждан.

Генеральный директор

В.Н. Киселев.